

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာများ ဆောင်ရွက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီသို့ ပေးပို့ထားသော အကြောင်းကြားစာများ

စဉ်	ပိုင်ရှင်အမည်	လိပ်စာ	Design	Structure	Construction	အကြောင်းအရာ	M.Eng.C သို့ အကြောင်းကြားစာ ရက်စွဲ/စာအမှတ်	M.Eng.C မှ အကြောင်းပြန်ကြားစာ
၁	ဦးနန္ဒာ+၁	၁၇၀+၁၇၂၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတား Basement+ (၈ ^၀ /၂)ထပ်တိုက်		ဦးဇော်မျိုးချစ် PE- ၀၄၀၄		Basement ပါသည့်အဆောက်အအုံ ဖြစ်သောကြောင့် သတ်မှတ်ချက်ဖြစ် သော Pile Cap အစွန်းမှ Boundary Line အထိ မြေချန်အား Clear (၃') ချန်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အအုံ၏ Structure အား PE Structure မှ တင်ပြမှုတွင် Column Tie Set ထားရှိမှုနှင့် Transferred Beam ရေးဆွဲတင်ပြထားမှုသည် ACI Code ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကွဲလွဲမှုရှိပါသည်။	၂၀.၉.၂၀၁၈ ၉၅၅၃/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဦးဇော်မျိုးချစ် (PE- ၀၄၀၄)သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၆.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၀၇/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး
၂	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း (ခ)ဒေါ်စောဝင်း	၅၂၀/ခ၊ သီရိလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ မ/၉ (၆)ထပ်		ဦးမျိုးထက်ကျော် PE- ၈၀၀	ဦးမျိုးမြင့် RSE- ၁၇၆၉	အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ မိလ္လာကန် ခွင့်ပြုပုံစံပါ မိလ္လာကန် အတိုင်းအတာနှင့် တင်ပြ Foundation Plan, Foundation Detail ပုံစံအရ အနောက်ဘက်မြေချန်တွင် ထားရှိမည့် Septic Tank နှင့် Foundation သည် လွတ်ကင်းမှုမရှိပါသဖြင့် လွတ်ကင်းအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။	၂၀.၉.၂၀၁၈ ၉၅၅၄/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဦးမျိုးထက်ကျော်(PE- ၈၀၀)နှင့် ဦးမျိုးမြင့် (RSE- ၁၇၆၉) သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၇.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၁၇/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး
၃	ဆရာတော် ဦးဩဘာသ+၁	၁၁၂၊ ထီးတန်းလမ်း၊ ထီးတန်း စက်မြေရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင် Basement + (၃)ထပ်		ဦးသက်စိုးဦး PE- ၀၄၀၃	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း RSE- ၀၂၂၂	Basement ပါသည့် အဆောက်အအုံ ဖြစ်သောကြောင့် သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သော Footing အစွန်းမှ Boundary Line အထိ Clear (၃')ချန်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ခြင်း၊ Basement မြေအဝင်အနက်သည် Architectural Floor Plan နှင့် Cross Section များတွင် တူညီမှု မရှိခြင်း၊ အဆောက်အအုံတည်ရှိရာ မြေပြင် အခြေအနေတွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အရ Basement Level သည် အရှေ့ဘက်တွင် မြေဝင်(၄')နှင့် အနောက်ဘက်တွင် မြေဝင်(၉')ခန့် မြေတူးခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထား ရှိပြီး Basement Level ၏ အောက်တွင် Isolated Footing ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဘေးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်မည့် Deep Excavation အစီအစဉ်ပုံစံများနှင့် Monitoring Systemရေးဆွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။	၂၁.၉.၂၀၁၈ ၉၅၅၅/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဦးသက်စိုးဦး(PE- ၀၄၀၃)နှင့် ဒေါ်စန္ဒာဝင်း (RSE- ၀၂၂၂) သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၇.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၁၆/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး

စဉ်	ပိုင်ရှင်အမည်	လိပ်စာ	Design	Structure	Construction	အကြောင်းအရာ	M.Eng.C သို့ အကြောင်းကြားစာ ရက်စွဲ/စာအမှတ်	M.Eng.C မှ အကြောင်းပြန်ကြားစာ
၄	ဦးဇော်မိုးခိုင်	၂/အေ၊ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းနှင့် တော်ဝင်လမ်းထောင့်၊ ဒဂုံ Basement + (၂)ထပ်		ဒေါ်အေးသီသီစိုး RSE- ၁၇၃၂	ဒေါ်ချိုလင်းစံ RSE- ၀၂၂၈	Basement ပါသည့် အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး Basement Height မှာ NGL အောက် (၇'-၆")နှင့် Footing Depth (၁၀')၊ စုစုပေါင်း (၁၇'-၆")ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကြောင့် ဘေးအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် Deep Excavation Design တွက်ချက်မှု၊ Method of Statement နှင့် Monitoring System ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။	၂၄.၉.၂၀၁၈ ၉၅၉၃/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဒေါ်အေးသီသီစိုး(RSE- ၁၇၃၂)နှင့် ဒေါ်ချိုလင်းစံ (RSE- ၀၂၂၈) သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၆.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၁၀/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး
၅	ဦးသိန်းထွန်း	၂၂၆၊ စံပြ(၂)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂) ရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံ (၆)ထပ်		ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး RSE- ၁၃၉၂	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်တင် RSE- ၂၁၂၇	Foundation Design တွက်ချက်တင်ပြရာတွင် ယူဆချက်များသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကွဲလွဲမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။	၂၇.၉.၂၀၁၈ ၉၆၇၃/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး(RSE- ၁၃၉၂)နှင့် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်တင်(RSE- ၂၁၂၇) သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၇.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၂၁/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး
၆		၆၀/က+ခ၊ မွှေ့သီရိ(၂)လမ်း၊ ၆/အနောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတ (၁)ထပ် Steel			ဦးမြတ်သူ RSE- ၂၈၄	တင်ပြပုံစံမှာ မြေကွက်အကျယ် (၄၀'x၆၀')တွင် သတ်မှတ် မြေချန်အားဝဲယာမြေချန်(၃')Clear ချန်ရမည့်အစား အမိုးစွန်းမှ (၁'/၂')မြေချန်ဖြင့် တင်ပြထားခြင်း၊ အဆောက်အအုံအမြင့်အား သတ်မှတ်အမြင့်ဖြင့် တင်ပြ ထားမှုမရှိခြင်း၊ Plan, Cross Section နှင့် Detail များ ညီညွတ်ပြည့်စုံစွာ တင်ပြထားမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပုံစံများ ပြင်ဆင်တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။	၂၈.၉.၂၀၁၈ ၉၇၁၈/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဦးမြတ်သူ(RSE- ၂၈၄)သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၆.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၀၉/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး
၇	ဒေါ်သီ(ခ) ဒေါ်သိန်းဝင်း	၁၊ ရှင်စောပုလမ်းနှင့် ဗဟိုလမ်း ထောင့်၊ စမ်းချောင်း (၂)ထပ်	ဦးညွှန်လွမ်းထက် LA- ၄၃၁	ဦးခင်မောင်ဇော် PE- ၀၅၆	ဦးတင်ဝင်း PE- ၀၄၂၈	အဆောက်အအုံမှာ ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်ဆောက်လုပ် နေခြင်း သွားရောက်တားမြစ်သော်လည်း လိုက်နာခြင်း မရှိဘဲ ဆက်လက်ဆောက်လုပ်နေခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၈ ၉၈၁၅/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(စစ်)	ဦးတင်ဝင်း (PE- ၀၄၂၈)သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၇.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၁၈/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး

စဉ်	ပိုင်ရှင်အမည်	လိပ်စာ	Design	Structure	Construction	အကြောင်းအရာ	M.Eng.C သို့ အကြောင်းကြားစာ ရက်စွဲ/စာအမှတ်	M.Eng.C မှ အကြောင်းပြန်ကြားစာ
၈	ဦးသောင်းတင်+၁	၃၃၁၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်း (၄)ထပ် Steel		ဦးခင်မောင်ဇော် PE- ၀၅၆	ဦးခင်မောင်ဇော် PE- ၃၄၆	အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုပုံစံအရ Foundation သည် မိလ္လာကန်နှင့် လွတ်ကင်းမှုမရှိပါသဖြင့် လွတ်ကင်း အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ခြင်း၊ Architectural နှင့် Structural Drawing ရှိ Steel Column အလှည့် များသည် ကိုက်ညီမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်း၊ တင်ပြ Architectural နှင့် Structural Drawing များအား သတ်မှတ် Specification များနှင့် ကိုက်ညီ မြင်သာအောင် ရေးဆွဲ၍ အညွှန်းများ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပေးရမည်ဖြစ်ခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၈ ၉၈၂၄/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဦးခင်မောင်ဇော် (PE- ၀၅၆)သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၇.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၂၀/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး
၉	ဦးမောင်အေး (GP) ဦးကျော်မင်းအေး	၂၉/၅၊ အမှတ်(၄)လမ်း၊ အုတ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေပြည်သာ (၂)ထပ်တိုက် (ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း)			ဦးထင်အောင်လင်း PE- ၂၆၃	ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြလျှောက်ထားဆဲကာလတွင် မြေပြင်၌ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားခြင်း	၁၀.၁၀.၂၀၁၈ ၁၀၁၉၀/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	ဦးထင်အောင်လင်း (PE- ၂၆၃)သို့ ပေးပို့သော စာမိတ္တူ ၂၇.၁၀.၂၀၁၈ မအကစ၊ Task Force/၁၄၁၉/၂၀၁၈ နောင်အလားတူဖြစ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကောင်စီအနေဖြင့် (ပထမအကြိမ်) အပြစ် ဖော်ပြသတိပေးပြီး
၁၀	ဒေါ်ခင်ဝင်း	၁၁၁၅၊ သခင်တင့်လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ (၂)ထပ်တိုက်			ဦးကျော်ဖြူ RSE- ၁၂၂	တင်ပြပုံစံမှာ မြေကွက်အကျယ် (၄၀'x၆၀')တွင် ရှေ့ဘက်၌ သတ်မှတ် မြေချန်(၁၂')ချန်ဖြင့် တင်ပြထား သော်လည်း မြေပြင်တွင် (၉')ချန်ဖြင့် Foundation ကြိုတင်ဆောက်ထားခြင်း	၁၀.၁၀.၂၀၁၈ ၁၀၁၉၀/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	
၁၁	ဦးတင်ဋေး+၇	၉၃၉/က၊ မာန်ပြေ(၁၆)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာကေတ		ဒေါ်လှခင်မြ RSE- ၈၆၃		အဆောက်အအုံခိုင်ခံ့မှုဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုအား သေချာစွာ စိစစ်ပြီးမှသာ ဌာနသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်သော်လည်း လိုအပ်ချက်များ ရှိနေခြင်း	၁၂.၁၂.၂၀၁၈ ၁၂၂၇၁/ပြင်ပ/စည်ပင်- ယာ/အုံ(ပုံစံ)	