

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဒေါ်ထွန်းထွန်းကြူ	၃၉	အောင်ချမ်းသာ (၁)	၇	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်မိလ္လာကန်အားတိုင်းတာ စစ်ဆေးရန်အတွက် မြေညီထပ်အခန်းအား သေ့ခတ်ထားသောကြောင့် တိုင်းတာစစ်ဆေး ၍မရပါသဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ ရအောင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ်၊ ၂၁-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် ထပ်မံ အကြောင်း ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၂	ဒေါ်ရွှေရင်	၃၆/A	နှင်းဆီ	၈	ရန်ကင်း	တောင်ပိုင်း	EP.ရသ-၁ မိလ္လာ-၁	မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်အား ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော Kubota အမှတ်တံဆိပ် 3.4m ³ /day Sewage Treatment Plant ဖြင့် အသုံးပြုရန်လျှောက်ထားသော်လည်း Kubota အမှတ်တံဆိပ်၏ Specification တွင် 4.2m ³ /day ဖြစ်နေပါသောကြောင့် လျှောက်ထားပါပုံစံနှင့် ကွဲလွဲနေပြီး အသုံးပြုမည့် လူဦးရေဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် မိလ္လာကန်ခွင့်ပြုမိန့်အား လုံလောက်သော Capacity ရှိသည့် Sewage Treatment Plant Design တင်ပြရန်နှင့် အသုံးပြုမည့် လူဦးရေ အရေအတွက် တို့ကို ဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၅-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် ထပ်မံ အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဒေါ်ကျင်ရွှေ+၃	၂၃၂/ခ၊ ၂၃၃/က	မြို့ပတ်လမ်း	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP+ရသ- ၁၂ မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ အဆောက်အဦမှာ ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး BDSတွင် မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ခွင့် လျှောက်ထားလာသည့်အတွက် BDSတွင်နေရာလုံလောက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။မြေပြင်တွင်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သော ကြောင့်BDSသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အန္တရာယ်ရှိ ဤ site တာဝန်ခံမှဝင်ခွင့်မပေး၍ မဝင်ခဲ့ရပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ရအောင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ သာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက် ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၁-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် ၂၅-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယ အကြိမ် စာဖြင့်ထပ်မံအကြောင်း ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၄	ဦးလှရှိန်+၁	၉၅/ခ	ပိတောက်ရွှေဝါ	၇/အရှေ့	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP+ရသ-၆ မိလ္လာ -၁	အဆိုပြုပုံစံအရ(၈'-၀"×၂'-၀"× Septic Tank ရေ Level ၅'-၀") (၁)ကန် Soakpit (၄'-၀"× ၂'-၀") (၁)ကန်ရှိရမည့်အစားမြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးချက်အရ မြေပြင်တွင် (၅'-၀"×၃'-၆"× Septic Tank ရေ Level ၄'-၀")(၁)ကန် နှင့်Soakpit (၅'-၀"×၃'-၆")(၁)ကန်ဆောက်လုပ်ထားခြင်း ကြောင့် Capacity လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိ ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍မိလ္လာကန်အားCapacity လုံလောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာပြန်လည် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၄.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	ဦးကျင်ဟုတ်	၂၃၈/က	သီဂီ-၃	၅	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	EP+ရသ-၆ မိလ္လာ -၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်း Manholeအဖုံးများကိုလည်းအသေဖုံးထားခြင်း တို့ကြောင့်စစ်ဆေး၍မရပါသဖြင့် မိလ္လာကန် အတွင်းအတိုင်းအတာများတိုင်းတာရန်မိလ္လာကန် ၏Manholeအဖုံးများအားဖွင့်၍ရအောင်ဆောင် ရွက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၃-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရန် နှင့်လျှောက်ထားမှုမရှိပါက အမှုတွဲအား ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၈-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် ထပ်မံ အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၆	ဒေါ်ထွေးသိန်း(ကစ) ဦးအောင်အောင်ကြည်	၁၀၂/က	မဟာဘောဂ	၈	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	T+EP.ရသ-၁၇ မိလ္လာ-၁	မြေပြင်တွင်တည်ဆောက်ထားသော မိလ္လာကန်ရှိ Manhole အဖုံးများ ဖွင့်၍မရသောကြောင့်စစ်ဆေး၍ မရပါသဖြင့် စစ်ဆေး၍ရအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၉.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမ အကြိမ်၊ ၂၁.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်ထပ်မံအကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၇	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	၈၇၆/ ၃၈၁	ခ-၉လမ်း	မြို့သစ်(က+ခ)	အင်းစိန်	မြောက်ပိုင်း	Ep+ရသ-၄ မိလ္လာကန်-၁	BDS၌မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရမည့်အစားမြေပြင် တွင် မိလ္လာကန်ကို နောက်မြေကျန် (၂'-၃")နှင့် အဆောက်အဦကြမ်းခင်းအောက် (၁'-၉")တည် ဆောက်ထားပြီး လူများနေထိုင် လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသဖြင့်အဆိုပါအဆောက်အဦအောက် တွင် တည်ဆောက်ထားသော မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြု၍ မရသောကြောင့်အဆိုပါမိလ္လာကန်အားဖျက်သိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၅.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၄.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် ထပ်မံအကြောင်းကြားထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၈	ဦးသောင်းစိန် (ကစ)ဦးအုန်းခိုင်	၁၃၇/ခ	သမိုင်းဘူတာရုံ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	မိလ္လာကန်-၁	၁၇-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်တိုင်ကြားသူနှင့်တိုင်ကြားခံရသူများပါဝင်ပြီး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ ရာ မိလ္လာကန်အား Car Parking အလယ်တွင် Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် (သို့)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)ခွင့်ပြုမိန့် အရရွှေထီးအိမ်ရာ အတွင်းလမ်းနှင့် ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက Treatment ပါဝင်သောစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီး အနံအသက်မထွက်စေရန်MNBCနှင့်ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထား သော စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး ရရှိစေရန်၊ စွန့်ပစ်မည့် Drainနေရာ များအားပြန်လည် တင်ပြရန်၊အသုံးပြုမည့်စနစ် အတွက် Operation & Maintenanceအစီအစဉ်များ တင်ပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလျှောက်ထားသူမှ မိလ္လာကန်အား Carparking အလယ်အောက် (သို့မဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) ခွင့်ပြုမိန့်အရ ရွှေထီးအိမ်ရာတွင်းလမ်းနှင့်ကပ်လျက် ကိုယ်ပိုင်မြေ အတွင်း မည်သည့် စနစ်ဖြင့်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
								<p>တည်ဆောက်မည်ဟု ပြန်လည် တင်ပြပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်အား ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဖြင့်ဖြန့်ဝေပြီး ၁၇.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၇.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင်ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၈.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် တတိယအကြိမ်စာဖြင့်ထပ်မံအကြောင်း ကြား ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၉	ဒေါ်ခင်မာကြူ	၁၈	စိမ်းလွဲမေရိပ်သာ	၇	ရန်ကင်း	တောင်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင်ခွင့်ပြုမိန့်ပါ မိလ္လာကန် ပုံစံအရလူဦးရေ(၁၂၀)ဦးအသုံးပြု နိုင်သော Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System ဖြင့် တည်ဆောက်ရမည့်အစား မြေပြင်တွင် 3.4m ³ /day Johkaso Sewage Treatment Plantကိုတပ်ဆင် ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ခွင့်ပြုမိန့်ပါ မိလ္လာကန်ပုံစံနှင့်ကွဲလွဲနေ သောကြောင့် မြေပြင်တွင် တည်ဆောက်ထား သော ပုံစံအတိုင်း ခွင့်ပြုမိန့်အား Revisedပြန်လည် လျှောက်ထားရန် ၁၄-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ပထမ အကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါ သည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၀	ဦးသက်နိုင်+ ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း	၁၄၈၃/က ၁၄၈၃/ခ	မြင်တော်သာ	၁	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် မိလ္လာပိုက်လိုင်းအား မိလ္လာကန်အပေါ်မှ ဖောက်၍ ဆက်သွယ်ထားခြင်း၊ ရေပိုက်များအား ဘေးနံရံမှသွယ်တန်းထားခြင်း၊ ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်မှုတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ထက်(၁)လုံးပို၍ တပ်ဆင်ထားခြင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် မိလ္လာပိုက်လိုင်းသည် မိလ္လာကန်အပေါ်မှ ဖောက်၍ ဆက်သွယ်ထားခြင်းအား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံ အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ရေပိုက်များ ဘေးနံရံမှသွယ်တန်းထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာပေါ် ပေါက်လာပါက တာဝန်ယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာတို့၏ဝန်ခံကတိပူးတွဲရန် နှင့်ရေစုပ်စက်အပို(၁)လုံးအားဖြုတ်ပစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊၁၇-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့ တွင်ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်ထပ်မံအကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၁	ဦးအောင်မြင့်	၂၂၅	မြို့သစ်(၅)	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်သည် (၂၃'-၀"x၄'-၀"xSeptic Tank ရေLevel ၆'-၀") တည်ဆောက်ရမည့်အစား မြေပြင်တွင် (၂၃'-၀" x၃'-၆"x Septic Tank ရေ Level ၆'-၀") တည်ဆောက်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့်မိလ္လာကန်အား Capacity လုံလောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ၂၃.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၁၇.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့်ထပ်မံအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	ဒေါ်ရင်မြင့်	၅၆	မြို့သစ်(၃)လမ်း (ခ)ဧည့်မထ	၁	မရမ်းကုန်း	မြောက်ပိုင်း	B.C.C	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရလက်ခံ Manhole မပါရှိခြင်း၊လေပြန်ပိုက်တပ်ဆင်ထားမှု မရှိခြင်း တို့ကြောင့် Clean Out Plug တပ်ဆင်ရန်နှင့် လေပြန်ပိုက်တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိရသဖြင့်လိုအပ်ချက်များပြုပြင်ဆောင် ရွက်ပြီးမှသာပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ် ကြောင်း ၄.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် ထပ်မံအကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၃	ဦးရဲမြင့်+၃	၁၂၁၆/ခ ၁၂၁၇/က	ထူပါရုံ(၄)လမ်း	၁/ထူပါရုံ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	B.C.C	<p>ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအရ Septic Tank With Upflow Anaerobic Filter System သည် (၃၂'-၀"×၄'-၀"× Septic Tank ရေ Level ၆'-၀") ရှိရမည့်အစား မြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မြေပြင်တွင် (၃၁'-၄"×၄'-၀"× Septic Tank ရေ Level ၄'-၈")ဆောက်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် Capacity လုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ မိလ္လာကန်သည် Natural Ground Level ထက်၁'-၆" မြင့်နေခြင်း၊ Media အခန်းသန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ခြင်းများတွေ့ရှိရသည့်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက် ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သို့ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြား ပြီးဖြစ် ပါသည်။</p>

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁၄	M.M.M Construction Co.,Ltd. (၂ ခန်းတွဲ ၁၂၅ထပ်)	၅၄၄/၅၄၆	ကမ်းနားလမ်း	၅	လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	B.C.C	အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ ခွင့်ပြုထားသော Architectural Drawing နှင့် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ DrawingများမှာFloor Plan များ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် ကိုက်ညီမှု ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာတင်ပြရန်လိုအပ် ကြောင်း ဦးသက်နိုင်ဦးထံသို့ ၃၁-၁-၂၀၂၀ရက်စွဲပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးArchitectural Drawingတွင် ရေးဆွဲထားသော အခန်းဖွဲ့အား မြေပြင်နှင့်ရေသန့်Drawingတွင် နေရာပြောင်း ရွှေ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခန်း၏အကျယ်အဝန်းအား ပြောင်းလဲမှုမရှိပါသဖြင့် မူလနေထိုင်သူများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ အခန်းများအဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းသက် သေခံ လက်မှတ်နှင့်တကွအချိန်မှီ အပ်နှံနိုင်ရေး အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဦးသက်နိုင်ဦး မှ ၁၀-၂- ၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့်အသနားခံတင် ပြလာပါသဖြင့်Architecturalwingတွင်WCစုစုပေါင်း (၂၄)ခန်းရှိပြီးရေ/သန့်ဆိုင်ရာ Drawingအားစိစစ် ချက်အရ WC စုစုပေါင်း(၄၂)ခန်းရှိသည့်အတွက်

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	မှတ်ချက်
								WC အရေအတွက်ကွဲလွဲခြင်းနှင့် နေရာကွဲလွဲနေခြင်းအား လည်းကောင်း၊ Architectural Drawing တွင် Penthouse Floor Plan ၌ WCအခန်းမပါရှိဘဲ ရေ/သန့် Drawingတွင် Penthouse Floor ၌ WC အခန်း များပါရှိခြင်းအား လည်းကောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့်အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးပါရန်အဆောက်အဦဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ၂၈-၂-၂၀၂၀ရက်စွဲပါစာဖြင့် သဘောထား မှတ်ချက်တောင်းခံထားဆဲဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ဆိုင်းငံ့အမှုတွဲစုစုပေါင်း = ၆၆ စောင်